



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ.....

ที่ อบ ๗๙๑๐๑/๑๕๔..... วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓.....

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียภายในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

### เรื่องเดิม

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กำหนดเป็นนโยบายให้ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมให้บ้านเรือนและอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อลดปริมาณความสกปรกในเบื้องต้นก่อนที่จะระบายลงท่อระบายน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเห็นว่าเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น จึงชักจูงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา น้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากจุดกำเนิดน้ำเสีย (ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง) จึงแจ้งให้ท้องถิ่นดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางพระราชบัญญัติและนโยบายของรัฐบาลนั้น

### ข้อเท็จจริง

สำนักงานปลัด ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียภายในชุมชน และสรุปสภาพปัญหาดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบต่อไป

### ข้อพิจารณาเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

( นายคริสโตเฟอร์ สาระวรรณ )

หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็น.....

(นางวรรณิตย์ สายทอง)

รองปลัด อบต.แดงหม้อ รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

ทราบ

ขอสั่งการ.....

(นายอนุวัฒน์ ภูพวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

แบบสรุปรูปภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่/ สถานที่ต่างๆ ภายในเขตหมู่บ้าน  
เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลน้ำเสียภายในตำบลแดงหม้อ

\*\*\*\*\*

ประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสีย	หมู่บ้าน/ชุมชน	สภาพปัญหา
๑. โรงงานอุตสาหกรรม	-ไม่มี-	-ไม่มี-
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
๒.๑ อาคารชุด	-ไม่มี-	-ไม่มี-
๒.๒ โรงแรม/หอพัก	-ไม่มี-	-ไม่มี-
๒.๓ บ่อพัก, คลองระบายน้ำ	๑) บ้านแดงหม้อ หมู่ที่ ๒ ๒) บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๕ ๓) บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๖	- น้ำเสียขังอยู่ในบ่อพักคลองระบายน้ำ - มีขยะ, เศษกิ่งไม้ ใบไม้ในคลอง - มีน้ำขังเน่าเสียในบ่อพัก, มียูง
๒.๔ โรงเรียน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
๒.๕ อาคารที่ทำการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
๒.๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-ไม่มี-	-ไม่มี-
๒.๗ ตลาด	๑) บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๕ ๒) บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๖	- มีน้ำเสียตามแผงร้านค้า - มีน้ำขัง
๒.๘ ร้านค้า/ร้านอาหาร	๑) บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๕ ๒) บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๖	- มีขยะทำให้น้ำเสียตามแผงร้านค้า - มีน้ำขัง
๓. ที่ดินจัดสรร	-ไม่มี-	-ไม่มี-
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	-ไม่มี-	-ไม่มี-
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวม	-ไม่มี-	-ไม่มี-
๖. การเลี้ยงสุกร	-ไม่มี-	-ไม่มี-
๗. กิจการแพปลา	บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๖	- มีกลิ่นเหม็น
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	-ไม่มี-	-ไม่มี-
๙. บ่อเพาะพันธุ์ปลา	บ้านแดงหม้อ หมู่ที่ ๑	- มีน้ำเสียไหลลงบ่อเลี้ยงปลา
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำริมฝั่ง		
รวม		

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน  
(นายคริสโตเฟอร์ สาระวรรณ)  
หัวหน้าสำนักปลัด

# สำเนาฉบับ



ที่ อบ ๗๙๑๐๑/ว๕๓๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ  
อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  
อบ ๓๔๑๕๐

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจและรายงานสภาพปัญหาน้ำเสียภายในหมู่บ้าน

เรียน ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้รับหนังสือชักชวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ ๐๐๒๓.๙/ว ๑๒๕๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามภารกิจในการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางชักชวน รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการตามแนวทางที่ได้รับแจ้งในเรื่องการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านได้สำรวจและรายงานสภาพปัญหาน้ำเสียภายในหมู่บ้านของท่าน (ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้) และส่งผลการสำรวจให้ทางสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ เพื่อจะได้จัดทำเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุวัฒน์ ภูพวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

สำนักงานปลัด

โทร /โทรศัทพ์ ๐-๔๕๒-๒๖๐๓๙

(นายคริสโตเฟอร์ยร สาระวรรณ)



แบบสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่/ สถานที่ต่างๆ ภายในเขตหมู่บ้าน  
เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลน้ำเสียภายในตำบลแดงหม้อ

\*\*\*\*\*

หมู่ที่ ๕ บ้าน กิ่ง.....

ประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสีย	มี/ไม่มีน้ำเสีย	สภาพปัญหา
๑. โรงงานอุตสาหกรรม	ไม่มี	
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
๒.๑ อาคารชุด	ไม่มี	
๒.๒ โรงแรม/หอพัก	ไม่มี	
๒.๓ บ่อพัก, คลองระบายน้ำ	มี	มีขยะ, เศษกิ่งไม้, ไม้ไม้
๒.๔ โรงเรียน	ไม่มี	
๒.๕ อาคารที่ทำการ	ไม่มี	
๒.๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	ไม่มี	
๒.๗ ตลาด	มี	น้ำเสียตามแผงร้านค้า
๒.๘ ร้านค้า/ร้านอาหาร	มี	มีถังทิ้ง
๓. ที่ดินจัดสรร	ไม่มี	
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	ไม่มี	
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวม	ไม่มี	
๖. การเลี้ยงสุกร	ไม่มี	
๗. กิจการแพปลา	ไม่มี	
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	ไม่มี	
๙. บ่อเพาะพันธ์ปลา	ไม่มี	
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำริมฝั่ง	ไม่มี	
รวม		

(ลงชื่อ) ..... กิ่งหม้อ หมู่ ๕

(ลงชื่อ) ..... กิ่งหม้อ

ผู้รายงาน

แบบสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่/ สถานที่ต่างๆ ภายในเขตหมู่บ้าน  
เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลน้ำเสียภายในตำบลแดงหม้อ

\*\*\*\*\*

หมู่ที่ ๖ บ้าน ฟ่ง

ประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสีย	มี/ไม่มีน้ำเสีย	สภาพปัญหา
๑. โรงงานอุตสาหกรรม	-	
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
๒.๑ อาคารชุด	-	
๒.๒ โรงแรม/หอพัก	-	
๒.๓ บ่อพัก, คลองระบายน้ำ	มี	มีน้ำขุ่นไหลลงบ่อพัก
๒.๔ โรงเรียน	-	
๒.๕ อาคารที่ทำการ	-	
๒.๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	-	
๒.๗ ตลาด	มี	มีขยะ, น้ำเสียจากแผงร้านค้า
๒.๘ ร้านค้า/ร้านอาหาร	มี	มีน้ำทิ้ง
๓. ที่ดินจัดสรร	-	
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	-	
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวม	-	
๖. การเลี้ยงสุกร	มี	มีกลิ่นเหม็น
๗. กิจการแพปลา	-	
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	-	
๙. บ่อเพาะพันธุ์ปลา	-	
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำริมฝั่ง	-	
รวม		

(ลงชื่อ) .....  
ดิฉัน นพินทร์  
(นางกัญญา นพินทร์)

ผู้รายงาน